

SPARKLE

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	≟ Durchschnittliche Materialstärke	? Träger	Zertifizierungen		
	120 µ	rückklebendes Polyester	REACH n° 1907/2006/EU		
PU			OEKO-TEX ® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 19.HIT.86733 HOHENSTEIN HTTI		

VERARBEITUNGSHINWEISE

⊘ geeignet für	EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER			TRANSFER PARAMETER			
Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit	Messer	≟ Andruck	>> Geschwindigkeit	S Zeit	Temperatur	<u>∠</u> Druck	Abziehen
Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)	45°	120 gf	20 cm/Sek.	15 Sek.	155°C (311°F)	Medium (2,5/3,5 bar)	warm

- → Das Material gespiegelt schneiden
- → Überschüssiges Material entfernen
- → Das Design auf dem Textil positionieren
- → Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- → Den Träger warm entfernen
 - **HIGHLIGHTS**
- → Glitzernde Oberfläche
- → Weicher Griff

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

S WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

W Wäsche	Æ Bügeln	Trockner	Chemische Reinigung	C Lagerungs- dauer	Lagerungs- temperatur	C Lagerung	4 Ausrichtung
Max 60°C, auf Links	JA auf Links	JA Synthetik Programm	JA	Bis zu 2 Jahre	Zw. 18°C und 26°C	licht- und staubgeschützt	aufrecht

- → Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- → Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- → Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com Für eventuelle Rückfragen, kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



